

○ 令和6年度 通学路危険箇所の安全対策の状況について

通学路合同点検の危険箇所について、令和6年度に実施した主な安全対策を公表します。

場 所	(町道中央線) 本山小学校西門前（大原文学館前）の三叉路
危険状況	<p>特に登校時には保育所や学校への送迎、通勤する車の往来が多い。</p> <p>①横断歩道、停止線が不明瞭となっている。 (大原文学館前と飛び出し君設置コカ・コーラ自販機前) 【黄色丸】</p> <p>②車道外側線が消えている。 (飛び出し君設置コカ・コーラ自販機前) 【黄色丸】</p> <p>③道路舗装の剥離・陥没 (飛び出し君設置コカ・コーラ自販機前横断歩道内) 【黄色丸】</p> <p>標識はあるけれども、横断歩道、停止線が不明瞭で分かりにくいことや③の横断歩道箇所に穴があいており危ない状況である。</p> <p>②の外側線はきれいに消えており車が学校西門前から左折する場合見通しも悪いので、車が外側線内を通過することもある。住民からも危ないということで、声が上がっていいる。</p>
対 策	<p>①R3横断歩道等表示舗装済み ②R6車道外側線、③R6横断歩道剥離・陥没整備済み</p>

